


NOTA

Privind identificarea si starea tehnica a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din functiune
utilaje si echipamente

Pentru Obtinere aprobare casare, de la UAT Mun. Roman

nr. 24.617 / din 05.10.2019



Nr crt	Denumirea mijlocului fix	Alte date de					Regim Juridic	Nr. inv.	Cod clasificare	Durata de serviciu (ani)	Data intrarii in serviciu	Data iesirii	Valoare de inventar estimata (justa la 31.12.2016) (lei)	Valoarea amortizata (lei)	Valoarea ramasa de amortizat (lei)	Masa mijlocului fix (Kg)	Material ce rezulta	Cauzele degradarii
		Responsabil Exploatare	Gestionar	Centru cost	Purtator	Adresa												
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	POMPA NE 15*40	Caraiman Gabriel	Curcudel Bogdan	2140	202	ROMAN	bun de retur	20804	2 1 17 1 1 1	9	31/12/1999	31/12/2008	649,86 <i>1058</i>	649,86	0	300	Fe	prezinta grad avansat de uzura, nu mai poate fi reparata, reconditionata sau modificata
2	POMPA NE 15*40	Caraiman Gabriel	Curcudel Bogdan	2140	202	ROMAN	bun de retur	20805	2 1 17 1 1 1	9	31/12/1999	31/12/2008	649,86 <i>1058</i>	649,86	0	300	Fe	prezinta grad avansat de uzura, nu mai poate fi reparata, reconditionata sau modificata
3	POMPA NE 15*40	Caraiman Gabriel	Curcudel Bogdan	2140	202	ROMAN	bun de retur	20806	2 1 17 1 1 1	9	31/12/1999	31/12/2008	649,86 <i>1058</i>	649,86	0	300	Fe	prezinta grad avansat de uzura, nu mai poate fi reparata, reconditionata sau modificata
4	POMPA NE 15*40	Caraiman Gabriel	Curcudel Bogdan	2140	202	ROMAN	bun de retur	20807	2 1 17 1 1 1	9	31/12/1999	31/12/2008	649,86 <i>1058</i>	649,86	0	300	Fe	prezinta grad avansat de uzura, nu mai poate fi reparata, reconditionata sau modificata
5	POMPA NE 15*40	Caraiman Gabriel	Curcudel Bogdan	2140	202	ROMAN	bun de retur	20808	2 1 17 1 1 1	9	31/12/1999	31/12/2008	649,86 <i>1058</i>	649,86	0	300	Fe	prezinta grad avansat de uzura, nu mai poate fi reparata, reconditionata sau modificata
6	TABLOU ELECTRIC ASDB 110/120	Caraiman Gabriel	Curcudel Bogdan	2140	202	ROMAN	bun de retur	20818	2 1 16 5	30	31/12/1999	31/12/2029	2 758,96 <i>3386</i>	2 758,96	0	20	Tabla	prezinta grad avansat de uzura, nu mai poate fi reparata, reconditionata sau modificata
7	TABLOU ELECTRIC ASDB 110/120	Caraiman Gabriel	Curcudel Bogdan	2140	202	ROMAN	bun de retur	20819	2 1 16 5	30	31/12/1999	31/12/2029	2 758,96 <i>3386</i>	2 758,96	0	20	Tabla	prezinta grad avansat de uzura, nu mai poate fi reparata, reconditionata sau modificata
8	TABLOU ELECTRIC ASDB 110/120	Caraiman Gabriel	Curcudel Bogdan	2140	202	ROMAN	bun de retur	20820	2 1 16 5	30	31/12/1999	31/12/2029	2 758,96 <i>3386</i>	2 758,96	0	20	Tabla	prezinta grad avansat de uzura, nu mai poate fi reparata, reconditionata sau modificata
9	ELECTROPOMPE TIP NE 15*40	Caraiman Gabriel	Curcudel Bogdan	2140	202	ROMAN	bun de retur	20824	2 1 17 1 1 1	9	31/05/2000	31/05/2009	649,86 <i>1058</i>	649,86	0	300	Fe	prezinta grad avansat de uzura, nu mai poate fi reparata, reconditionata sau modificata


Anexă la H.C.L. nr. 131 din 30.05.2019

NOTA **ApaServ**

Privind identificarea si starea tehnica a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din functiune
utilaje si echipamente

Pentru Obținerea aprobare casare de la UAT Mun. Roman

De la 27.08.2017 din 09.10.2017.



Nr. crt	Denumirea mijlocului fix	Alte date de identificare					Regim Juridic	Nr. inv	Cod clasificare	Durata de serviciu (ani)	Data intrării in serviciu	Data iesirii	Valoarea de inventar estimata (justa la 31.12.2016) (lei)	Valoarea amortizata (lei)	Valoarea ramasa de amortizat (lei)	Masa mijlocului fix (Kg)	Parti componente ale mijlocului fix	Cauzele degradarii	
		Responsabil Exploatare	Gestionar	Centru cost	Purtator	Adresa													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10	ELECTROPOMPA 15*40	Caraiman Gabriel	Curcudel Bogdan	2140	202	ROMAN	bun de retur	20829	2 1 17 1 1 1	9	31/07/2000	31/07/2009	649,86 <i>1058</i>	649,86	0	300	Fe	prezinta grad avansat de uzura, nu mai poate fi reparata, reconditionata sau modificata	
11	POMPA SUBMERS NA10 37KW	Caraiman Gabriel	Curcudel Bogdan	2140	202	ROMAN	bun de retur	21025	2 1 17 1 1 1	9	29/07/2004	29/07/2013	1 169,75 <i>1905</i>	1.169,75	0	150	Fe	prezinta grad avansat de uzura, nu mai poate fi reparata, reconditionata sau modificata	
12	ELECTROPOMPA PP-L 100/200	Caraiman Gabriel	Curcudel Bogdan	2140	202	ROMAN	bun de retur	22016	2 1 17 1 1 1	9	31/05/2005	31/05/2015	502,11 <i>818</i>	502,11	0	60	Fe	prezinta grad avansat de uzura, nu mai poate fi reparata, reconditionata sau modificata	
13	ELECTROPOMPA PP-L 80/192	Caraiman Gabriel	Curcudel Bogdan	2140	202	ROMAN	bun de retur	22018	2 1 17 1 1 1	9	31/05/2005	31/05/2015	502,11 <i>818</i>	502,11	0	60	Fe	prezinta grad avansat de uzura, nu mai poate fi reparata, reconditionata sau modificata	
													14.999,87	14.999,87	0,00	2.430,00	15.872,86		

Scoaterea din functiune a mijlocului fix se incadreaza in prevederile Legii 15/1994

Gestionar	Numele si Prenumele	Semnatura
Dispozitia 210 din 10 08 2017	ing. Curcudel Bogdan	<i>[Signature]</i>
Responsabil Exploatare	ing. Caraiman Gabriel	<i>[Signature]</i>

Nota: Disp. 210 din 10.08.2017 s-a inlocuit cu Disp. 227 din 11.09.2017.

Comisia pentru scoaterea din functiune a mijloacelor fixe
Dispozitia 210 din 10 08 2017

Numele si Prenumele	Semnatura
ing. Stoica Daniel	<i>[Signature]</i>
ing. Campeanu Dan	<i>[Signature]</i>
ing. Tautu Gabriela - Alexandrina	<i>[Signature]</i>
ec. Cernauteanu Raluca	<i>[Signature]</i>
ing. Florescu Razvan	<i>[Signature]</i>
ing. Bulai Adel	<i>[Signature]</i>

DIRECTOR TEHNIC INTERIMAR,
ING. PACALA IOAN

NOTA

in fiecare casa

Privind identificarea si starea tehnica a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din functiune
utilaje si echipamente

Pentru Obtinere aprobare casare de la UAT Mun. Roman

NR. 27 din 2017 05.10.2017

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
MOVILA PETCU - VICTOR



Nr crt	Denumirea mijlocului fix	Alte date de						Regim Juridic	Nr. inv	Cod clasificare	Durata de serviciu (ani)	Data intrarii in serviciu	Data iesirii	Valoare de inventar estimata (justa la 31.12.2016) (lei)	Valoarea amortizata (lei)	Valoarea ramasa de amortizat (lei)	Masa mijlocului fix (Kg)	Part componente ale mijlocului fix	Cauzele degradarii
		Responsabil Exploatare	Gestionar	Centru cost	Purtator	Adresa													
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Pompe namol proaspat	Bulai Petru	Curcudel Bogdan	2260	509	ROMAN	bun de retur	20434/1	2.1.17.1.1.2.	6	16/07/2000	16/07/2006	2.694,10	2.694,10	0	200	Fe	prezinta grad avansat de uzura, nu mai poate fi reparata, reconditionata sau modificata	
2	Pompe namol proaspat	Bulai Petru	Curcudel Bogdan	2260	509	ROMAN	bun de retur	20434/2	2.1.17.1.1.2.	6	16/07/2000	16/07/2006	2.694,10	2.694,10	0	200	Fe	prezinta grad avansat de uzura, nu mai poate fi reparata, reconditionata sau modificata	
3	Pompe namol proaspat	Bulai Petru	Curcudel Bogdan	2260	509	ROMAN	bun de retur	20434/3	2.1.17.1.1.2.	6	16/07/2000	16/07/2006	2.694,10	2.694,10	0	200	Fe	prezinta grad avansat de uzura, nu mai poate fi reparata, reconditionata sau modificata	
4	Pompe namol proaspat	Bulai Petru	Curcudel Bogdan	2260	509	ROMAN	bun de retur	20434/4	2.1.17.1.1.2.	6	16/07/2000	16/07/2006	2.694,10	2.694,10	0	200	Fe	prezinta grad avansat de uzura, nu mai poate fi reparata, reconditionata sau modificata	
5	Pompe namol proaspat	Bulai Petru	Curcudel Bogdan	2260	509	ROMAN	bun de retur	20434/5	2.1.17.1.1.2.	6	16/07/2000	16/07/2006	2.694,10	2.694,10	0	200	Fe	prezinta grad avansat de uzura, nu mai poate fi reparata, reconditionata sau modificata	
6	Pompe namol proaspat	Bulai Petru	Curcudel Bogdan	2260	509	ROMAN	bun de retur	20434/6	2.1.17.1.1.2.	6	16/07/2000	16/07/2006	2.694,10	2.694,10	0	200	Fe	prezinta grad avansat de uzura, nu mai poate fi reparata, reconditionata sau modificata	
													16.164,61	16.164,61	0	1.200			

Gestionar	Numele si Prenumele	Semnatura
Dispozitia 210 din 10.08.2017	ing. Curcudel Bogdan	
Responsabil Exploatare	ing. Bulai Petru	

Comisia pentru scoaterea din functiune a mijloacelor fixe
Dispozitia 210 din 10.08.2017

Numele si Prenumele	Semnatura
ing. Stoica Daniel	
ing. Campeanu Dan	
ing. Tautu Gabriela - Alexandrina	
ec. Cernauteanu Raluca	
ing. Florescu Razvan	
ing. Bulai Adel	

DIRECTOR TEHNIC INTERIMAR,
ING. PACALA IOAN

Nota: Imp. din data 10.08.2017 a-a imbuinat
cu imp. 217 din 11.09.2017. [Signature]

Nu este cazul
un g. care este
cu valori
zero

16.164,61



NOTA

Privind identificarea si starea tehnica a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din functiune
retele apa/canal/constructii

Pentru Obținere aprobare casare de la UAT Mun. Roman

NA 27-643/3 din 09.10.2017

Nr crt	Denumirea mijlocului fix	Alte date de identificare					Regiun Juridic	Nr inv	Cod clasificare	Durata de serviciu (ani)	Data intrarii in serviciu	Data iesirii	Valoarea de inventar estimata (justa la 31.12.2016) (lei)	Valoarea amortizata (lei)	Valoarea ramasa de amortizat (lei)	Masa mijlocului fix (Kg)	Cauzele degradarii	Observatii
		Responsabil Exploatare	Gestionar	Centru cost	Purtator	Adresa												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	COND PUBLIC A PT DISTRIB APA ORAS	Moldovan Adelin	Curcudel Bogdan	2140	302	Roman	bun de retur	20402/8	1 8 6	36	30/08/1970	30/08/2006	16 396,39	16 396,39	0	Fara valorificare	caracteristici tehnice si performante depasite de cerintele actuale, grad avansat de uzura morala.	nu este sub presiune
2	COND PUBLIC A PT DISTRIB APA ORAS	Moldovan Adelin	Curcudel Bogdan	2140	302	Roman	bun de retur	20402/9	1 8 6	36	30/08/1970	30/08/2006	30 593,69	30 593,69	0	Fara valorificare	caracteristici tehnice si performante depasite de cerintele actuale, grad avansat de uzura morala.	nu este sub presiune
3	COND PUBLIC A PT DISTRIB APA ORAS	Moldovan Adelin	Curcudel Bogdan	2140	302	Roman	bun de retur	20402/18	1 8 6	36	30/08/1970	30/08/2006	738,89	738,89	0	Fara valorificare	caracteristici tehnice si performante depasite de cerintele actuale, grad avansat de uzura morala.	nu este sub presiune
4	COND PUBLIC A PT DISTRIB APA ORAS	Moldovan Adelin	Curcudel Bogdan	2140	302	Roman	bun de retur	20402/28	1 8 6	36	30/08/1970	30/08/2006	3 940,76	3 940,76	0	Fara valorificare	caracteristici tehnice si performante depasite de cerintele actuale, grad avansat de uzura morala.	nu este sub presiune
5	COND PUBLIC A PT DISTRIB APA ORAS	Moldovan Adelin	Curcudel Bogdan	2140	302	Roman	bun de retur	20402/53	1 8 6	36	30/08/1970	30/08/2006	5 365,77	5 365,77	0	Fara valorificare	caracteristici tehnice si performante depasite de cerintele actuale, grad avansat de uzura morala.	nu este sub presiune
6	COND PUBLIC A PT DISTRIB APA ORAS	Moldovan Adelin	Curcudel Bogdan	2140	302	Roman	bun de retur	20402/56	1 8 6	36	30/08/1970	30/08/2006	967,60	967,60	0	Fara valorificare	caracteristici tehnice si performante depasite de cerintele actuale, grad avansat de uzura morala.	nu este sub presiune
7	COND PUBLIC A PT DISTRIB APA ORAS	Moldovan Adelin	Curcudel Bogdan	2140	302	Roman	bun de retur	20402/122	1 8 6	36	30/08/1970	30/08/2006	9 939,87	9 939,87	0	Fara valorificare	caracteristici tehnice si performante depasite de cerintele actuale, grad avansat de uzura morala.	nu este sub presiune
8	COND PUBLIC A PT DISTRIB APA ORAS	Moldovan Adelin	Curcudel Bogdan	2140	302	Roman	bun de retur	20402/135	1 8 6	36	30/08/1970	30/08/2006	4 398,17	4 398,17	0	Fara valorificare	caracteristici tehnice si performante depasite de cerintele actuale, grad avansat de uzura morala.	nu este sub presiune

3.692,515


82/193/106

NOTA

Privind identificarea si starea tehnica a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din functiune
retele apa/canal/constructii

Pentru Obținere aprobare casare de la UAT Mun. Roman

Nr. 27617/3 din 09.10.2017



Nr crt	Denumirea mijlocului fix	Alte date de identificare					Regim Juridic	Nr. inv	Cod clasificare	Durata de serviciu (ani)	Data intrarii in serviciu	Data iesirii	Valoare de inventar estimata (justa la 31.12.2016) (lei)	Valoarea amortizata (lei)	Valoarea ramasa de amortizat (lei)	Masa mijlocului fix (Kg)	Cauzele degradarii	Observatii
		Responsabil Exploatare	Gestionar	Centru cost	Purtator	Adresa												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	COND PUBLIC A PT DISTRIB APA ORAS	Moldovan Adelin	Curcudel Bogdan	2140	302	Roman	bun de retur	20402/229	1 8 6	36	30/08/1970	30/08/2006	9 851,91	9 851,91	0,00	Fara valorificare	caracteristici tehnice si performante depasite de cerintele actuale, grad avansat de uzura morala.	nu este sub presiune
													82.193,06	82.193,06	0,00			

Scoaterea din functiune a mijlocului fix se incadreaza in prevederile Legii 15/1994

Gestionar	Numele si Prenumele	Semnatura
Dispozitia 210 din 10 08 2017	ing. Curcudel Bogdan	<i>[Signature]</i>
Responsabil Exploatare	ing. Moldovan Adelin	<i>[Signature]</i>

prinule pozitive
 $22193,06 \times 1,0582 = 86.976,70 -$
 $3.692,515 - 86.976,70 = 3.605,538, 3, Roman$

Comisia pentru scoaterea din functiune a mijloacelor fixe
Dispozitia 210 din 10 08 2017

Numele si Prenumele	Semnatura
ing. Stoica Daniel	<i>[Signature]</i>
ing. Campeanu Dan	<i>[Signature]</i>
ing. Tautu Gabriela - Alexandrina	<i>[Signature]</i>
ec. Cernauteanu Raluca	<i>[Signature]</i>
ing. Gheorghiu Viorel	<i>[Signature]</i>
ing. Bulai Adel	<i>[Signature]</i>

Nota! *Disp. 210 din 10.08.2017 s-a inlocuit cu Disp. 227 din 11.09.2017.*

DIRECTOR TEHNIC INTERIMAR
ING. RACALA IOAN



NOTA
 Privind identificarea si starea tehnica a mijlocului
 fix propus pentru scoaterea din functiune
 retele apa/canal/constructii

Pentru Obtinere aprobare casare de la UAT Mun. Roman

Nr. 27.617/4 din 09.10.2017

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
 MOVILA PETCU - VICTOR



Nr. crt.	Denumirea mijlocului fix	Alte date de identificare					Regim Juridic	Nr. inv.	Cod clasificare	Durata de serviciu (ani)	Data intrarii in serviciu	Data iesirii	Valoarea de inventar estimata (justa la 31.12.2016) (lei)	Valoarea amortizata (lei)	Valoarea ramasa de amortizat (lei)	Masa mijlocului fix (kg)	Cauzele degradarii
		Responsabil Exploatare	Gestionar	Centru cost	Purtator	Adresa											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Paturi namol uscat	Bulai Petru	Curcudel Bogdan	2260	502	SEAU ROMAN	bun de retur	20205/7	1.8.10	24	16/07/2000	16/07/2024	41.559,63	41.559,63	0	Fara valorificare	caracteristici tehnice si performante depasite de cerintele actuale, grad avansat de uzura morala.
2	Paturi namol uscat	Bulai Petru	Curcudel Bogdan	2260	502	SEAU ROMAN	bun de retur	20205/8	1.8.10	24	16/07/2000	16/07/2024	41.559,63	41.559,63	0	Fara valorificare	caracteristici tehnice si performante depasite de cerintele actuale, grad avansat de uzura morala.
3	Paturi namol uscat	Bulai Petru	Curcudel Bogdan	2260	502	SEAU ROMAN	bun de retur	20205/9	1.8.10	24	16/07/2000	16/07/2024	41.559,63	41.559,63	0	Fara valorificare	caracteristici tehnice si performante depasite de cerintele actuale, grad avansat de uzura morala.
4	Paturi namol uscat	Bulai Petru	Curcudel Bogdan	2260	502	SEAU ROMAN	bun de retur	20205/10	1.8.10	24	16/07/2000	16/07/2024	41.559,63	41.559,63	0	Fara valorificare	caracteristici tehnice si performante depasite de cerintele actuale, grad avansat de uzura morala.
													166.238,53	166.238,53	0,00		

019
166.238,53

Scoaterea din functiune a mijlocului fix se incadreaza in prevederile Legii 15/1994

210.373 - 175.914 = 34.459

Gestionar	Numele si Prenumele	Semnatura
Dispozitia 210 din 10.08.2017	ing. Curcudel Bogdan	
Responsabil Exploatare	ing. Bulai Petru	

Comisia pentru scoaterea din functiune a mijloacelor fixe
 Dispozitia 210 din 10.08.2017

Numele si Prenumele	Semnatura
ing. Stoica Daniel	
ing. Campeanu Dan	
ing. Tautu Gabriela - Alexandrina	
ec. Cernauteanu Raluca	
ing. Gheorghiu Viorel	
ing. Bulai Adel	

Nota! Comp. 210 din 10.08.2017 s-a imbucuit
 cu Comp. 227 din 11.05.2017

DIRECTOR TEHNIC INTERIMAR,
 ING. PACALA IOAN

Zona EST

Data intocmirii documentatiei:

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
Ec. IOAN - VLAD ANGHELUTA

NOTA

**Privind identificarea si starea tehnica a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din functiune**

- 1). Denumire mijloc fix: DIGURI REGULARIZARE APA MOLDOVA
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: Curcudel Bogdan, Zona: EST, Centru cost: 2140, Purtator: 112;
- 3) Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 20044, Cod clasificare: 1.4.2.2.;
- 4). Durata de serviciu corespunzatoare duratei de amortizare: 36 ani
- 5). Data intrarii in serviciu: 1972-8-30;
- 6). Data iesirii din serviciu: 2008-8-30 ;
- 7). Valoare de inventar: 10555.62 lei; Estimata justa la 31 12 2016 (Conform Raportului de Reevaluare)
- 8). Valoarea amortizata: lei;
- 9.) Valoarea ramasa de amortizat: lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: Kg;
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare casare prin HCL UAT Roman.
Pildesti - captare veche, Cordun
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din functiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradarii: avariate prin accidente, catastrofe, calamitati naturale.
- 15) Piese si materiale propuse a fi recuperate [daca se socotesc necesare]: - ;
- 16) Greutatea estimativa a mijlocului fix ramas a fi predat la organele de recuperare a materialelor refolosibile: kg; material:

Scoaterea din functiune a mijlocului fix se incadreaza in prevederile Legii 15/1994

Responsabil Exploatare /






MURARU Ionuț




Gestionar

Ing. Curcudel Bogdan



Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispozitia nr 292 din 09.11.2017	
Numele si prenumele	Semnatura
ing. Campeanu Dan	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Gheorghiu Viorel	
ing. Adel Bulai	

DIRECTOR TEHNIC,
ING. GHEORGHE NECULAE



Zona EST

Data intocmirii documentatiei:

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
Ec. IOAN - VLAD ANGHELOUTA

NOTA

**Privind identificarea si starea tehnica a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din functiune**

- 1). Denumire mijloc fix: LUCRARI HIDRO CAPTARE-APA PILDESTI
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: Curcudel Bogdan, Zona: EST, Centru cost: 2140, Purtator: 112;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 20047, Cod clasificare: 1.4.2.2.;
- 4). Durata de serviciu corespunzatoare duratei de amortizare: 36 ani
- 5). Data intrarii in serviciu: 1959-7-2;
- 6). Data iesirii din serviciu: 1995-7-2 ;
- 7). Valoare de inventar: 8796.35 lei; Estimata justa la 31 12 2016 (Conform Raportului de Reevaluare)
- 8). Valoarea amortizata: lei;
- 9). Valoarea ramasa de amortizat: lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: Kg;
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare casare prin HCL UAT Roman.
Pildesti - captare veche, Cordun
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din functiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradarii: avariate prin accidente, catastrofe, calamitati naturale.
- 15). Piese si materiale propuse a fi recuperate [daca se scotesc necesare]: - ;
- 16). Greutatea estimativa a mijlocului fix ramas a fi predat la organele de recuperare a materialelor re folosibile: kg; material:

Scoaterea din functiune a mijlocului fix se incadreaza in prevederile Legii 15/1994


Responsabil Exploatare /

Muraru Maniu S








Gestionar


Ing. Curcudel Bogdan



**Comisia de constatare a starii tehnice
Dispozitia nr 292 din 09.11.2017**

Numele si prenumele	Semnatura
ing. Campeanu Dan	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Gheorghiu Viorel	
ing. Adel Bulai	

DIRECTOR TEHNIC,
ING. GHEORGHE NECULAE



Zona EST

Data intocmirii documentatiei:

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
Ec. IOAN - VLAD ANGHELUTA

NOTA

**Privind identificarea si starea tehnica a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din functiune**

- 1). Denumire mijloc fix: LUCRARI HIDRO CAPTARE-APA PILDESTI
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: Curcudel Bogdan, Zona: EST, Centru cost: 2140, Purtator: 112;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 20046, Cod clasificare: 1.4.2.2.;
- 4). Durata de serviciu corespunzatoare duratei de amortizare: 36 ani
- 5). Data intrarii in serviciu: 1959-7-1;
- 6). Data iesirii din serviciu: 1995-7-1 ;
- 7). Valoare de inventar: 8796.35 lei; Estimata justa la 31 12 2016 (Conform Raportului de Reevaluare)
- 8). Valoarea amortizata: lei;
- 9). Valoarea ramasa de amortizat: lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: Kg;
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare casare prin HCL UAT Roman.
Pildesti - captare veche, Cordun
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din functiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradarii: avariate prin accidente, catastrofe, calamitati naturale.
- 15). Piese si materiale propuse a fi recuperate [daca se socotesc necesare]: - ;
- 16). Greutatea estimativa a mijlocului fix ramas a fi predat la organele de recuperare a materialelor re folosibile: kg; material:

Scoaterea din functiune a mijlocului fix se incadreaza in prevederile Legii 15/1994

Responsabil Exploatare /

Muraru Marius








Gestionar


Ing. Curcudel Bogdan



NU GARANT

Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispozitia nr 292 din 09.11.2017	
Numele si prenumele	Semnatura
ing. Campeanu Dan	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Gheorghiu Viorel	
ing. Adel Bulai	

DIRECTOR TEHNIC,
ING. GHEORGHE NECULAE



Zona EST

Data întocmirii documentației:

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
Ec. IOAN VLAD ANGHELUTA

NOTA

**Privind identificarea și starea tehnică a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din funcțiune**

- 1). Denumire mijloc fix: LUCRARI HIDRO-CAPTARE APA PILDESTI
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: Curcudel Bogdan, Zona: EST, Centru cost: 2140, Purtator: 112;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 20045, Cod clasificare: 1.4.2.2.;
- 4). Durata de serviciu corespunzatoare duratei de amortizare: 36 ani
- 5). Data intrarii in serviciu: 1959-6-30;
- 6). Data iesirii din serviciu: 1995-6-30 ;
- 7). Valoare de inventar: 8796.35 lei; Estimata justa la 31 12 2016 (Conform Raportului de Reevaluare)
- 8). Valoarea amortizata: lei;
- 9). Valoarea ramasa de amortizat: lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: Kg;
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare casare prin HCL UAT Roman.
Pildești - captare veche, Cordun
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din funcțiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradării: avariate prin accidente, catastrofe, calamitati naturale.
- 15). Piese și materiale propuse a fi recuperate [daca se socotesc necesare]: - ;
- 16). Greutatea estimativa a mijlocului fix ramas a fi predat la organele de recuperare a materialelor refolosibile: kg; material:

Scoaterea din funcțiune a mijlocului fix se încadrează în prevederile Legii 15/1994


Responsabil Exploatare /






Curcudel Bogdan




Gestionar

Ing. Curcudel Bogdan



Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispoziția nr 292 din 09.11.2017	
Numele și prenumele	Semnatura
ing. Campeanu Dan	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Gheorghiu Viorel	
ing. Adel Bulai	

DIRECTOR TEHNIC,
ING. GHEORGHE NECULAE



Zona EST

Data întocmirii documentației:

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
Ec. IOAN - VLAD ANGHELUTA

NOTA

**Privind identificarea și starea tehnică a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din funcțiune**

- 1). Denumire mijloc fix: POMPA NE 15*40
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: Curcudel Bogdan, Zona: EST, Centru cost: 2140, Purtator: 202;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 20804, Cod clasificare: 2.1.17.1.1.1.;
- 4). Durata de serviciu corespunzătoare duratei de amortizare: 9
- 5). Data intrării în serviciu: 1999-12-31;
- 6). Data ieșirii din serviciu: 2008-12-31 ;
- 7). Valoare de inventar: 649.86 lei; Estimată la 31 12 2016 (Conform Raportului de Reevaluare)
- 8). Valoarea amortizată: 649.86 lei; ✓
- 9). Valoarea rămasă de amortizat: 0 lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: 300 Kg;
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare casare prin HCL UAT Mun. Roman
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din funcțiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradării: prezintă grad avansat de uzură, nu mai poate fi reparată, recondiționată sau modificată
- 15). Piese și materiale propuse a fi recuperate [dacă se socotesc necesare]: - ;
- 16). Greutatea estimativă a mijlocului fix rămas a fi predat la organele de recuperare a materialelor refolosibile: 300 kg; material: Fe






Scoaterea din funcțiune a mijlocului fix se încadrează în prevederile Legii 15/1994

Responsabil Exploatare /

Ing. Caraiman Gabriel

Gestionar

Ing. Curcudel Bogdan

Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispoziția nr 292 din 09.11.2017	
Numele și prenumele	Semnatura
ing. Campeanu Dan	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Florescu Razvan	
ing. Adel Bulai	

Observatie: Inaintat la UAT Mun Roman Adr. 27617 din 09 10 2017

DIRECTOR TEHNIC,

ING. GHEORGHE NECULAE

~~20828~~
20804

Zona EST

Data întocmirii documentației:


DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
Ec. IOAN - VLAD ANGHIELUTA

NOTA

**Privind identificarea și starea tehnică a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din funcțiune**

lex

- 1). Denumire mijloc fix: POMPA NE 15*40
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: Curcudel Bogdan, Zona: EST, Centru cost: 2140, Purtator: 202;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 20808, Cod clasificare: 2.1.17.1.1.1.;
- 4). Durata de serviciu corespunzătoare duratei de amortizare: 9
- 5). Data intrării în serviciu: 1999-12-31;
- 6). Data ieșirii din serviciu: 2008-12-31 ;
- 7). Valoare de inventar: 649.86 lei; Estimată la 31 12 2016 (Conform Raportului de Reevaluare)
- 8). Valoarea amortizată: 649.86 lei; ✓
- 9.) Valoarea rămasă de amortizat: 0 lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: 300 Kg;
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare casare prin HCL UAT Mun. Roman
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din funcțiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradării: prezintă grad avansat de uzură, nu mai poate fi reparată, recondiționată sau modificată
- 15). Piese și materiale propuse a fi recuperate [dacă se socotesc necesare]: - ;
- 16). Greutatea estimativă a mijlocului fix rămas a fi predat la organele de recuperare a materialelor refolosibile: 300 kg; material: Fe






Scoaterea din funcțiune a mijlocului fix se încadrează în prevederile Legii 15/1994

Responsabil Exploatare /

Ing. Caraiman Gabriel



Gestionar

Comisia de constatare a starii tehnice Dispozitia nr 292 din 09.11.2017	
Numele si prenumele	Semnatura
ing. Campeanu Dan	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Florescu Razvan	
ing. Adel Bulai	

Ing. Curcudel Bogdan



Observatie: Inaintat la UAT Mun Roman Adr 27617 din 09 10 2017


DIRECTOR TEHNIC,
ING. GHEORGHE NECLUAE

20805

Zona EST

Data întocmirii documentației:

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
Ec. IOAN - VLAD ANGHIELUTA



NOTA

**Privind identificarea și starea tehnică a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din funcțiune**

- 1). Denumire mijloc fix: POMPA NE 15*40
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: Curcudel Bogdan, Zona: EST, Centru cost: 2140, Purtator: 202;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 20807, Cod clasificare: 2.1.17.1.1.1.;
- 4). Durata de serviciu corespunzătoare duratei de amortizare: 9
- 5). Data intrării în serviciu: 1999-12-31;
- 6). Data ieșirii din serviciu: 2008-12-31 ;
- 7). Valoare de inventar: 649.86 lei; Estimată la 31 12 2016 (Conform Raportului de Reevaluare)
- 8). Valoarea amortizată: 649.86 lei;
- 9). Valoarea rămasă de amortizat: 0 lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: 300 Kg;
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare casare prin HCL UAT Mun. Roman
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din funcțiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradării: prezintă grad avansat de uzură, nu mai poate fi reparată, recondiționată sau modificată
- 15). Piese și materiale propuse a fi recuperate [dacă se socotesc necesare]: - ;
- 16). Greutatea estimativă a mijlocului fix rămas a fi predat la organele de recuperare a materialelor reutilizabile: 300 kg; material: Fe

Scoaterea din funcțiune a mijlocului fix se încadrează în prevederile Legii 15/1994

Responsabil Exploatare /

Ing. Caraiman Gabriel

Gestionar

Ing. Curcudel Bogdan

Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispozitia nr 292 din 09.11.2017	
Numele si prenumele	Semnatura
ing. Campeanu Dan	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Florescu Razvan	
ing. Adel Bulai	

Observatie: Inaintat la UAT Mun Roman Adr. 27617 din 09 10 2017.

DIRECTOR TEHNIC,
ING. GHEORGHE NECULAE

20806

Zona EST

Data intocmirii documentatiei:

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
Ec. IOAN VLAD ANGHELUTA

NOTA

**Privind identificarea si starea tehnica a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din functiune**

- 1). Denumire mijloc fix: POMPA NE 15*40
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: Curcudel Bogdan, Zona: EST, Centru cost: 2140, Purtator: 202;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 20806, Cod clasificare: 2.1.17.1.1.1.;
- 4). Durata de serviciu corespunzatoare duratei de amortizare: 9
- 5). Data intrarii in serviciu: 1999-12-31;
- 6). Data iesirii din serviciu: 2008-12-31 ;
- 7). Valoare de inventar: 649.86 lei; Estimata justa la 31 12 2016 (Conform Raportului de Reevaluare)
- 8). Valoarea amortizata: 649.861 lei; ✓
- 9.) Valoarea ramasa de amortizat: 0 lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: 300 Kg;
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare casare prin HCL UAT Mun. Roman
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din functiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradarii: prezinta grad avansat de uzura, nu mai poate fi reparata, reconditionata sau modificata
- 15). Piese si materiale propuse a fi recuperate [daca se socotesc necesare]: - ;
- 16). Greutatea estimativa a mijlocului fix ramas a fi predat la organele de recuperare a materialelor refolosibile: 300 kg; material: Fe

Scoaterea din functiune a mijlocului fix se incadreaza in prevederile Legii 15/1994

Responsabil Exploatare /

Ing. Caraiman Gabriel

Gestionar

Ing. Curcudel Bogdan

Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispozitia nr 292 din 09.11.2017	
Numele si prenumele	Semnatura
ing. Campeanu Dan	
ing Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Florescu Razvan	
ing. Adel Bulai	

Observatie: Inaintat la UAT Mun Roman Adr 27617 din 09 10 2017

DIRECTOR TEHNIC,

ING GHEORGHE NECULAE

20806

Zona EST

Data întocmirii documentației:

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
Ec. IOAN - VLAD ANGHIELUTA



NOTA

**Privind identificarea și starea tehnică a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din funcțiune**

- 1). Denumire mijloc fix: POMPA NE 15*40
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: Curcudel Bogdan, Zona: EST, Centru cost: 2140, Purtator: 202;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 20805, Cod clasificare: 2.1.17.1.1.1.;
- 4). Durata de serviciu corespunzătoare duratei de amortizare: 9
- 5). Data intrării în serviciu: 1999-12-31;
- 6). Data ieșirii din serviciu: 2008-12-31 ;
- 7). Valoare de inventar: 649.86 lei; Estimată justă la 31 12 2016 (Conform Raportului de Reevaluare)
- 8). Valoarea amortizată: 649.86 lei;
- 9.) Valoarea rămasă de amortizat: 0 lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: 300 Kg;
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare casare prin HCL UAT Mun. Roman
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din funcțiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradării: prezintă grad avansat de uzură, nu mai poate fi reparată, recondiționată sau modificată
- 15). Piese și materiale propuse a fi recuperate [dacă se socotesc necesare]: - ;
- 16). Greutatea estimativă a mijlocului fix rămas a fi predat la organele de recuperare a materialelor reutilizabile: 300 kg; material: Fe

Scoaterea din funcțiune a mijlocului fix se încadrează în prevederile Legii 15/1994

Responsabil Exploatare /

Ing. Caraiman Gabriel

Gestionar

Comisia de constatare a starii tehnice Dispozitia nr 292 din 09.11.2017	
Numele si prenumele	Semnatura
ing. Campeanu Dan	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Florescu Razvan	
ing. Adel Bulai	

Ing. Curcudel Bogdan

20108

Observatie: Inaintat la UAT Mun Roman Adr 27617 din 09 10 2017

DIRECTOR TEHNIC,
ING. GHEORGHE NECULAE

Zona EST

Data întocmirii documentației:

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
Ec. IOAN - VLAD ANȘHELUTA



NOTA

**Privind identificarea și starea tehnică a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din funcțiune**

- 1). Denumire mijloc fix: POMPA SUBMERS.NA10 37KW
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: Curcudel Bogdan, Zona: EST, Centru cost: 2140, Purtator: 202;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 21025, Cod clasificare: 2.1.17.1.1.1.;
- 4). Durata de serviciu corespunzătoare duratei de amortizare: 9
- 5). Data intrării în serviciu: 2004-7-29;
- 6). Data ieșirii din serviciu: 2013-7-29 ;
- 7). Valoare de inventar: 1169.75 lei; Estimată la 31 12 2016 (Conform Raportului de Reevaluare)
- 8). Valoarea amortizată: 1169.75 lei; ✓
- 9). Valoarea rămasă de amortizat: 0 lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: 150 Kg;
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare casare prin HCL UAT Mun. Roman
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din funcțiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradării: prezintă grad avansat de uzură, nu mai poate fi reparată, recondiționată sau modificată
- 15). Piese și materiale propuse a fi recuperate [dacă se socotesc necesare]: - ;
- 16). Greutatea estimativă a mijlocului fix rămas a fi predat la organele de recuperare a materialelor reutilizabile: 150 kg; material: Fe

Scoaterea din funcțiune a mijlocului fix se încadrează în prevederile Legii 15/1994

Responsabil Exploatare /

Ing. Caraiman Gabriel

Gestionar

Comisia de constatare a stării tehnice	
Dispoziția nr 292 din 09.11.2017	
Numele și prenumele	Semnatura
ing. Campeanu Dan	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Florescu Razvan	
ing. Adel Bulai	

Ing. Curcudel Bogdan

Observatie: Inaintat la UAT Mun Roman Adr. 27617 din 09 10 2017.

DIRECTOR TEHNIC,
ING GHEORGHE NECULAE

21025

Zona EST

Data întocmirii documentației:

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
Ec. IOAN - VLAD ANGHELUTA



NOTA

**Privind identificarea și starea tehnică a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din funcțiune**

- 1). Denumire mijloc fix: TABLOU ELECTRIC ASDB 110/120
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: Curcudel Bogdan, Zona: EST, Centru cost: 2140, Purtator: 202;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 20818, Cod clasificare: 2.1.16.5.;
- 4). Durata de serviciu corespunzătoare duratei de amortizare: 30
- 5). Data intrării în serviciu: 1999-12-31;
- 6). Data ieșirii din serviciu: 2029-12-31 ;
- 7). Valoare de inventar: 2758.96 lei; Estimată la 31 12 2016 (Conform Raportului de Reevaluare)
- 8). Valoarea amortizată: 2758.96 lei; ✓
- 9.) Valoarea rămasă de amortizat: 0 lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: 20 Kg;
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare casare prin HCL UAT Mun. Roman
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din funcțiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradării: prezintă grad avansat de uzură, nu mai poate fi reparată, recondiționată sau modificată
- 15). Piese și materiale propuse a fi recuperate [dacă se socotesc necesare]: - ;
- 16). Greutatea estimativă a mijlocului fix rămas a fi predat la organele de recuperare a materialelor reutilizabile: 20 kg; material: Tabla

Scoaterea din funcțiune a mijlocului fix se încadrează în prevederile Legii 15/1994

Responsabil Exploatare /

Ing. Caraiman Gabriel

Gestionar

Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispozitia nr 292 din 09.11.2017	
Numele si prenumele	Semnatura
ing. Campeanu Dan	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Florescu Razvan	
ing. Adel Bulai	

Ing. Curcudel Bogdan

Observatie: Inaintat la UAT Mun Roman Adr. 27617 din 09 10 2017.

DIRECTOR TEHNIC,
ING. GHEORGHE NICULAE

20818

Zona EST

Data intocmirii documentatiei:

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
Ec. IOAN - VLAD ANGHELUTA

NOTA



**Privind identificarea si starea tehnica a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din functiune**

- 1). Denumire mijloc fix: TABLOU ELECTRIC ASDB 110/120
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: Curcudel Bogdan, Zona: EST, Centru cost: 2140, Purtator: 202;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 20819, Cod clasificare: 2.1.16.5.;
- 4). Durata de serviciu corespunzatoare duratei de amortizare: 30
- 5). Data intrarii in serviciu: 1999-12-31;
- 6). Data iesirii din serviciu: 2029-12-31 ;
- 7). Valoare de inventar: 2758.96 lei; Estimata justa la 31 12 2016 (Conform Raportului de Reevaluare)
- 8). Valoarea amortizata: 2758.96 lei; ✓
- 9). Valoarea ramasa de amortizat: 0 lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: 20 Kg;
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare casare prin HCL UAT Mun. Roman
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din functiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradarii: prezinta grad avansat de uzura, nu mai poate fi reparata, reconditionata sau modificata
- 15). Piese si materiale propuse a fi recuperate [daca se socotesc necesare]: - ;
- 16). Greutatea estimativa a mijlocului fix ramas a fi predat la organele de recuperare a materialelor re folosibile: 20 kg; material: Tabla

Scoaterea din functiune a mijlocului fix se incadreaza in prevederile Legii 15/1994

Responsabil Exploatare /

Ing. Caraiman Gabriel

Gestionar

Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispozitia nr 292 din 09.11.2017	
Numele si prenumele	Semnatura
ing. Campeanu Dan	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Florescu Razvan	
ing. Adel Bulai	

Ing. Curcudel Bogdan

Observatie: Inaintat la UAT Mun. Roman Adr. 27617 din 09 10 2017.

DIRECTOR TEHNIC,
ING GHEORGHE NECULAE

20819

Zona EST

Data întocmirii documentației:

DIRECTOR GENERAL ÎNTERMAR,
Ec. IOAN - VLAD ANGHIELEȘTA



NOTA

**Privind identificarea și starea tehnică a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din funcțiune**

- 1). Denumire mijloc fix: TABLOU ELECTRIC ASDB 110/120
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: Curcudel Bogdan, Zona: EST, Centru cost: 2140, Purtator: 202;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 20820, Cod clasificare: 2.1.16.5.;
- 4). Durata de serviciu corespunzătoare duratei de amortizare: 30
- 5). Data intrării în serviciu: 1999-12-31;
- 6). Data ieșirii din serviciu: 2029-12-31 ;
- 7). Valoare de inventar: 2758.96 lei; Estimată până la 31 12 2016 (Conform Raportului de Reevaluare)
- 8). Valoarea amortizată: 2758.96 lei; ✓
- 9). Valoarea rămasă de amortizat: 0 lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: 20 Kg;
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare casare prin HCL UAT Mun. Roman
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din funcțiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradării: prezintă grad avansat de uzură, nu mai poate fi reparată, recondiționată sau modificată
- 15). Piese și materiale propuse a fi recuperate [dacă se socotesc necesare]: - ;
- 16). Greutatea estimativă a mijlocului fix rămas a fi predat la organele de recuperare a materialelor reutilizabile: 20 kg; material: Tabla

Scoaterea din funcțiune a mijlocului fix se încadrează în prevederile Legii 15/1994

Responsabil Exploatare /

Ing. Caraiman Gabriel

Gestionar

Ing. Curcudel Bogdan

Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispozitia nr 292 din 09.11.2017	
Numele si prenumele	Semnatura
ing. Campeanu Dan	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Florescu Razvan	
ing. Adel Bulai	

Observatie: Inaintat la UAT Mun Roman Adr. 27617 din 09 10 2017.

DIRECTOR TEHNIC,
ING. GHEORGHE NECULAE

2020

Zona EST

Data întocmirii documentației:

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
Ec. IOAN - VLAD ANGHELIȚA



NOTA

**Privind identificarea și starea tehnică a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din funcțiune**

- 1). Denumire mijloc fix: ELECTROPOMPA 15*40
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: Curcudel Bogdan, Zona: EST, Centru cost: 2140, Purtator: 202;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 20828, Cod clasificare: 2.1.17.1.1.1.;
- 4). Durata de serviciu corespunzătoare duratei de amortizare: 9
- 5). Data intrării în serviciu: 2000-7-31;
- 6). Data ieșirii din serviciu: 2009-7-31 ;
- 7). Valoare de inventar: 649.86 lei; Estimată justă la 31 12 2016 (Conform Raportului de Reevaluare)
- 8). Valoarea amortizată: 649.86 lei; ✓
- 9). Valoarea rămasă de amortizat: 0 lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: 300 Kg;
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare casare prin HCL UAT Mun. Roman
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din funcțiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradării: prezintă grad avansat de uzură, nu mai poate fi reparată, recondiționată sau modificată
- 15). Piese și materiale propuse a fi recuperate [dacă se socotesc necesare]: - ;
- 16). Greutatea estimativă a mijlocului fix rămas a fi predat la organele de recuperare a materialelor refozabile: 300 kg; material: Fe

Scoaterea din funcțiune a mijlocului fix se încadrează în prevederile Legii 15/1994

Responsabil Exploatare /

Ing. Caraiman Gabriel

Gestionar

Ing. Curcudel Bogdan

Comisia de constatare a stării tehnice	
Dispoziția nr 292 din 09.11.2017	
Numele și prenumele	Semnatura
ing. Campeanu Dan	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Florescu Razvan	
ing. Adel Bulai	

Observație: Înaintat la UAT Mun Roman Adr. 27617 din 09 10 2017.

DIRECTOR TEHNIC,
ING. GHEORGHE NECULAE

20828.

Zona EST

Data întocmirii documentației:

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
Ec. IOAN - VLAD ANGHELUTA

NOTA

**Privind identificarea și starea tehnică a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din funcțiune**

- 1). Denumire mijloc fix: ELECTROPOMPA PP-L 80/192
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: Curcudel Bogdan, Zona: EST, Centru cost: 2140, Purtator: 202;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 22018, Cod clasificare: 2.1.17.1.1.1.;
- 4). Durata de serviciu corespunzătoare duratei de amortizare: 9
- 5). Data intrării în serviciu: 2006-5-31;
- 6). Data ieșirii din serviciu: 2015-5-31 ;
- 7). Valoare de inventar: 502.11 lei; Estimată până la 31 12 2016 (Conform Raportului de Reevaluare)
- 8). Valoarea amortizată: 502.11 lei;
- 9). Valoarea rămasă de amortizat: 0 lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: 60 Kg;
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare casare prin HCL UAT Mun. Roman
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din funcțiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradării: prezintă grad avansat de uzură, nu mai poate fi reparată, recondiționată sau modificată
- 15). Piese și materiale propuse a fi recuperate [dacă se socotesc necesare]: - ;
- 16). Greutatea estimativă a mijlocului fix rămas a fi predat la organele de recuperare a materialelor reutilizabile: 60 kg; material: Fe

Scoaterea din funcțiune a mijlocului fix se încadrează în prevederile Legii 15/1994

Responsabil Exploatare /

Ing. Caraiman Gabriel






Gestionar

Ing. Curcudel Bogdan

Observatie: Inaintat la UAT Mun Roman Adr 27617 din 09 10 2017

DIRECTOR TEHNIC,
ING. GHEORGHE NECULAE


22018,

Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispozitia nr 292 din 09.11.2017	
Numele si prenumele	Semnatura
ing. Campeanu Dan	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Florescu Razvan	
ing. Adel Bulai	

Zona EST

Data întocmirii documentației.

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
Ec. IOAN-VLAD ANGHELUTA



NOTA

**Privind identificarea și starea tehnică a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din funcțiune**

- 1). Denumire mijloc fix: ELECTROPOMPA PP-L 100/200
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: Curcudel Bogdan, Zona: EST, Centru cost: 2140, Purtator: 202;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 22016, Cod clasificare: 2.1.17.1.1.1.;
- 4). Durata de serviciu corespunzătoare duratei de amortizare: 9
- 5). Data intrării în serviciu: 2006-5-31;
- 6). Data ieșirii din serviciu: 2015-5-31 ;
- 7). Valoare de inventar: 502.11 lei; Estimată la 31 12 2016 (Conform Raportului de Reevaluare)
- 8). Valoarea amortizată: 502.11 lei;
- 9). Valoarea rămasă de amortizat: 0 lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: 60 Kg;
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare casare prin HCL UAT Mun. Roman
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din funcțiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradării: prezintă grad avansat de uzură, nu mai poate fi reparată, recondiționată sau modificată
- 15). Piese și materiale propuse a fi recuperate [dacă se socotesc necesare]: - ;
- 16). Greutatea estimativă a mijlocului fix rămasă a fi predată la organele de recuperare a materialelor re folosibile: 60 kg; material: Fe






Scoaterea din funcțiune a mijlocului fix se încadrează în prevederile Legii 15/1994

Responsabil Exploatare /

Ing. Caraiman Gabriel

Gestionar

Ing. Curcudel Bogdan

Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispozitia nr 292 din 09.11.2017	
Numele si prenumele	Semnatura
ing. Campeanu Dan	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Florescu Razvan	
ing. Adel Bulai	

Observatie: Inaintat la UAT Mun Roman A.dr. 27617 din 09 10 2017

DIRECTOR TEHNIC,
ING. GHEORGHE MECULAE

22016,

Zona EST

Data întocmirii documentației:

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
Ec. IOAN - VLAD ANGHELUTA



NOTA

**Privind identificarea și starea tehnică a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din funcțiune**

- 1). Denumire mijloc fix: ELECTROPOMPE TIP NE 15*40
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: Curcudel Bogdan, Zona: EST, Centru cost: 2140, Purtator: 202;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 20824, Cod clasificare: 2.1.17.1.1.1.;
- 4). Durata de serviciu corespunzătoare duratei de amortizare: 9
- 5). Data intrării în serviciu: 2000-5-31;
- 6). Data ieșirii din serviciu: 2009-5-31 ;
- 7). Valoare de inventar: 649.86 lei; Estimată la 31 12 2016 (Conform Raportului de Reevaluare)
- 8). Valoarea amortizată: 649.86 lei; ;
- 9). Valoarea rămasă de amortizat: 0 lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: 300 Kg;
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare casare prin HCL UAT Mun. Roman
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din funcțiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradării: prezintă grad avansat de uzură, nu mai poate fi reparată, recondiționată sau modificată
- 15). Piese și materiale propuse a fi recuperate [dacă se socotesc necesare]: - ;
- 16). Greutatea estimativă a mijlocului fix rămas a fi predat la organele de recuperare a materialelor reutilizabile: 300 kg; material: Fe

Scoaterea din funcțiune a mijlocului fix se încadrează în prevederile Legii 15/1994

Responsabil Exploatare /

Ing. Caraiman Gabriel

Gestionar

Ing. Curcudel Bogdan

Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispozitia nr 292 din 09.11.2017	
Numele și prenumele	Semnatura
ing. Campeanu Dan	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Florescu Razvan	
ing. Adel Bulai	

Observatie: Inaintat la UAT Mun Roman Adr 27617 din 09 10 2017

DIRECTOR TEHNIC,
ING. GHEORGHE NECULAE

20828

Zona EST

Data întocmirii documentației:

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
Ec. IOAN - VLAD ANCHELUTA

NOTA

**Privind identificarea și starea tehnică a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din funcțiune**

- 1). Denumire mijloc fix: COND.PUBLICA PT. DISTRIB. APA ORAS
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: Curcudel Bogdan, Zona: EST, Centru cost: 2140, Purtator: 302;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 20402/18, Cod clasificare: 1.8.6.;
- 4). Durata de serviciu corespunzatoare duratei de amortizare: 36
- 5). Data intrarii in serviciu: 1970-8-30;
- 6). Data iesirii din serviciu: 2006-8-30 ;
- 7). Valoare de inventar: 738.89 lei; Estimata justa la 31 12 2016 (Conform Raportului de Reevaluare)
- 8). Valoarea amortizata: 738.89 lei; ✓
- 9.) Valoarea ramasa de amortizat: 0 lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: - Kg;
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare casare prin HCL UAT Mun. Roman
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din funcțiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradarii: Caracteristici tehnice și performante depășite de cerințele actuale, grad avansat de uzura morală. Nu este sub presiune.
- 15). Piese și materiale propuse a fi recuperate [dacă se socotesc necesare]: - ;
- 16). Greutatea estimativa a mijlocului fix ramas a fi predat la organele de recuperare a materialelor refolosibile: - kg; - material: -

Scoaterea din funcțiune a mijlocului fix se încadrează în prevederile Legii 15/1994


Responsabil Exploatare /






Ing. Moldovan Adelin



Gestionar

Ing. Curcudel Bogdan



Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispozitia nr 292 din 09.11.2017	
Numele si prenumele	Semnatura
ing. Campeanu Dan	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Gheorghiu Viorel	
ing. Adel Bulai	

Observatie: Inaintat la UAT Mun Roman Adr. 27617 din 09 10 2017

DIRECTOR TEHNIC,
ING. GHEORGHE NECULAE

20402/18.

Zona EST

Data întocmirii documentației:

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
Ec. IOAN - VLAD ANGHELUTA



NOTA

**Privind identificarea și starea tehnică a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din funcțiune**

- 1). Denumire mijloc fix: COND.PUBLICA PT. DISTRIB. APA ORAS
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: Curcudel Bogdan, Zona: EST, Centru cost: 2140, Purtator: 302;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 20402/28, Cod clasificare: 1.8.6.;
- 4). Durata de serviciu corespunzatoare duratei de amortizare: 36
- 5). Data intrarii in serviciu: 1970-8-30;
- 6). Data iesirii din serviciu: 2006-8-30 ;
- 7). Valoare de inventar: 3940.76 lei; Estimata justa la 31 12 2016 (Conform Raportului de Reevaluare)
- 8). Valoarea amortizata: 3940.76 lei; ✓
- 9.) Valoarea ramasa de amortizat: 0 lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: - Kg;
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare casare prin HCL UAT Mun. Roman
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din funcțiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradarii: Caracteristici tehnice și performante depasite de cerintele actuale, grad avansat de uzura morala. Nu este sub presiune.
- 15). Piese și materiale propuse a fi recuperate [daca se socotesc necesare]: - ;
- 16). Greutatea estimativa a mijlocului fix ramas a fi predat la organele de recuperare a materialelor refolosibile: - kg; - material: -

Scoaterea din funcțiune a mijlocului fix se încadrează în prevederile Legii 15/1994

Responsabil Exploatare /

Ing. Moldovan Adelin

Gestionar

Ing. Curcudel Bogdan

Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispozitia nr 292 din 09.11.2017	
Numele si prenumele	Semnatura
ing. Campeanu Dan	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Gheorghiu Viorel	
ing. Adel Bulai	

Observatie: Inaintat la UAT Mun Roman Adr. 27617 din 09 10 2017.

DIRECTOR TEHNIC,
ING. GHEORGHE NECULAE

20402/28.

Zona EST

Data întocmirii documentației:

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
Ec. IOAN - VIADANGHELUTA

NOTA

**Privind identificarea și starea tehnică a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din funcțiune**

- 1). Denumire mijloc fix: COND.PUBLICA PT. DISTRIB. APA ORAS
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: Curcudel Bogdan, Zona: EST, Centru cost: 2140, Purtator: 302;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 20402/53, Cod clasificare: 1.8.6.;
- 4). Durata de serviciu corespunzatoare duratei de amortizare: 36
- 5). Data intrarii in serviciu: 1970-8-30;
- 6). Data iesirii din serviciu: 2006-8-30 ;
- 7). Valoare de inventar: 5365.77 lei; Estimata justa la 31 12 2016 (Conform Raportului de Reevaluare)
- 8). Valoarea amortizata: 5365.77 lei; ✓
- 9.) Valoarea ramasa de amortizat: 0 lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: - Kg;
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare casare prin HCL UAT Mun. Roman
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din funcțiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradarii: Caracteristici tehnice și performante depasite de cerintele actuale, grad avansat de uzura morala. Nu este sub presiune.
- 15). Piese și materiale propuse a fi recuperate [daca se socotesc necesare]: - ;
- 16). Greutatea estimativa a mijlocului fix ramas a fi predat la organele de recuperare a materialelor refolosibile: - kg; - material: -






Scoaterea din funcțiune a mijlocului fix se încadrează în prevederile Legii 15/1994

Responsabil Exploatare /

Ing. Moldovan Adelin

Gestionar

Ing. Curcudel Bogdan

Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispozitia nr 292 din 09.11.2017	
Numele și prenumele	Semnatura
ing. Campeanu Dan	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Gheorghiu Viorel	
ing. Adel Bulai	

Observatie: Inaintat la UAT Mun Roman Adr. 27617 din 09 10 2017.

DIRECTOR TEHNIC,
ING. GHEORGHE NECULAE

20402/53

Zona EST

Data întocmirii documentației:

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
Ec. IOAN - VLAD ANGHIELUTA

NOTA

**Privind identificarea și starea tehnică a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din funcțiune**

- 1). Denumire mijloc fix: COND.PUBLICA PT. DISTRIB. APA ORAS
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: Curcudel Bogdan, Zona: EST, Centru cost: 2140, Purtator: 302;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 20402/56, Cod clasificare: 1.8.6.;
- 4). Durata de serviciu corespunzatoare duratei de amortizare: 36
- 5). Data intrării în serviciu: 1970-8-30;
- 6). Data ieșirii din serviciu: 2006-8-30 ;
- 7). Valoare de inventar: 967.59 lei; Estimata justa la 31 12 2016 (Conform Raportului de Reevaluare)
- 8). Valoarea amortizată: 967.59 lei; ✓
- 9.) Valoarea rămasă de amortizat: 0 lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: - Kg;
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare casare prin HCL UAT Mun. Roman
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din funcțiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradării: Caracteristici tehnice și performante depășite de cerințele actuale, grad avansat de uzură morală. Nu este sub presiune.
- 15). Piese și materiale propuse a fi recuperate [dacă se socotesc necesare]: - ;
- 16). Greutatea estimativă a mijlocului fix rămas a fi predat la organele de recuperare a materialelor reutilizabile: - kg; - material: -

Scoaterea din funcțiune a mijlocului fix se încadrează în prevederile Legii 15/1994

Responsabil Exploatare /






Ing. Moldovan Adelin



Gestionar

Ing. Curcudel Bogdan



Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispozitia nr 292 din 09.11.2017	
Numele si prenumele	Semnatura
ing. Campeanu Dan	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Gheorghiu Viorel	
ing. Adel Bulai	

Observatie: Inaintea la UAT Mun Roman Adr. 27617 din 09 10 2017.

DIRECTOR TEHNIC,
ING. GHEORGHE NECULAE

20402/56

Zona EST

Data intocmirii documentatiei:

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
Ec. IOAN - VLAD ANGHELUTA

NOTA

**Privind identificarea si starea tehnica a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din functiune**

- 1). Denumire mijloc fix: COND.PUBLICA PT. DISTRIB. APA ORAS
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: Curcudel Bogdan, Zona: EST, Centru cost: 2140, Purtator: 302;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 20402/122, Cod clasificare: 1.8.6.;
- 4). Durata de serviciu corespunzatoare duratei de amortizare: 36
- 5). Data intrarii in serviciu: 1970-8-30;
- 6). Data iesirii din serviciu: 2006-8-30 ;
- 7). Valoare de inventar: 9939.87 lei; Estimata justa la 31 12 2016 (Conform Raportului de Reevaluare)
- 8). Valoarea amortizata: 9939.87 lei;
- 9.) Valoarea ramasa de amortizat: 0 lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: - Kg;
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare casare prin HCL UAT Mun. Roman
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din functiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradarii: Caracteristici tehnice si performante depasite de cerintele actuale, grad avansat de uzura morala. Nu este sub presiune.
- 15). Piese si materiale propuse a fi recuperate [daca se socotesc necesare]: - ;
- 16). Greutatea estimativa a mijlocului fix ramas a fi predat la organele de recuperare a materialelor refolosibile: - kg; - material: -






Scoaterea din functiune a mijlocului fix se incadreaza in prevederile Legii 15/1994

Responsabil Exploatare /

Ing. Moldovan Adelin

Gestionar

Ing. Curcudel Bogdan

Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispozitia nr 292 din 09.11.2017	
Numele si prenumele	Semnatura
ing. Campeanu Dan	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Gheorghiu Viorel	
ing. Adel Bulai	

Observatie: Inaintat la UAT Mun Roman Adr. 27617 din 09 10 2017.


DIRECTOR TEHNIC,
ING. GHEORGHE NECULAE

20402/122

Zona EST

Data întocmirii documentației:

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
Ec. IOAN - VLAD ANGHELUTA



NOTA

**Privind identificarea și starea tehnică a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din funcțiune**

- 1). Denumire mijloc fix: COND.PUBLICA PT. DISTRIB. APA ORAS
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: Curcudel Bogdan, Zona: EST, Centru cost: 2140, Purtator: 302;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 20402/135, Cod clasificare: 1.8.6.;
- 4). Durata de serviciu corespunzătoare duratei de amortizare: 36
- 5). Data intrării în serviciu: 1970-8-30;
- 6). Data ieșirii din serviciu: 2006-8-30 ;
- 7). Valoare de inventar: 4398.17 lei; Estimată până la 31 12 2016 (Conform Raportului de Reevaluare)
- 8). Valoarea amortizată: 4398.17 lei; ✓
- 9). Valoarea rămasă de amortizat: 0 lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: - Kg;
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare casare prin HCL UAT Mun. Roman
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din funcțiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradării: Caracteristici tehnice și performanțe depășite de cerințele actuale, grad avansat de uzură morală. Nu este sub presiune.
- 15). Piese și materiale propuse a fi recuperate [dacă se socotesc necesare]: - ;
- 16). Greutatea estimativă a mijlocului fix rămas a fi predat la organele de recuperare a materialelor reutilizabile: - kg; - material: -

Scoaterea din funcțiune a mijlocului fix se încadrează în prevederile Legii 15/1994

Responsabil Exploatare /

Ing. Moldovan Adelin

Gestionar

Ing. Curcudel Bogdan

20402/135

Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispozitia nr 292 din 09.11.2017	
Numele si prenumele	Semnatura
ing. Campeanu Dan	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Gheorghiu Viorel	
ing. Adel Bulai	

Observatie: Inaintea la UAT Mun Roman Adr. 27617 din 09 10 2017.

DIRECTOR TEHNIC,
ING. GHEORGHE NECULAE

Zona EST

Data intocmirii documentatiei:

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
Ec. IOAN - VLAD ANGHELUTA

NOTA

**Privind identificarea si starea tehnica a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din functiune**

- 1). Denumire mijloc fix: COND.PUBLICA PT. DISTRIB. APA ORAS
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: Curcudel Bogdan, Zona: EST, Centru cost: 2140, Purtator: 302;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 20402/229, Cod clasificare: 1.8.6.;
- 4). Durata de serviciu corespunzatoare duratei de amortizare: 36
- 5). Data intrarii in serviciu: 1970-8-30;
- 6). Data iesirii din serviciu: 2006-8-30 ;
- 7). Valoare de inventar: 9851.91 lei; Estimata justa la 31 12 2016 (Conform Raportului de Reevaluare)
- 8). Valoarea amortizata: 9851.91 lei; ✓
- 9.) Valoarea ramasa de amortizat: 0 lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: - Kg;
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare casare prin HCL UAT Mun. Roman
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din functiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradarii: Caracteristici tehnice si performante depasite de cerintele actuale, grad avansat de uzura morala. Nu este sub presiune.
- 15). Piese si materiale propuse a fi recuperate [daca se socotesc necesare]: - ;
- 16). Greutatea estimativa a mijlocului fix ramas a fi predat la organele de recuperare a materialelor refolosibile: - kg; - material: -

Scoaterea din functiune a mijlocului fix se incadreaza in prevederile Legii 15/1994


Responsabil Exploatare /






Ing. Moldovan Adelin



Gestionar

Ing. Curcudel Bogdan



Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispozitia nr 292 din 09.11.2017	
Numele si prenumele	Semnatura
ing. Campeanu Dan	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Gheorghiu Viorel	
ing. Adel Bulai	

Observatie: Inaintat la UAT Mun Roman Adr. 27617 din 09 10 2017.

DIRECTOR TEHNIC,
ING. GHEORGHE NECULAE

20402/229

Zona EST

Data intocmirii documentatiei:



DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
Ec. IOAN - VLAD ANGHIELUTA

NOTA

**Privind identificarea si starea tehnica a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din functiune**

- 1). Denumire mijloc fix: Paturi namol uscat
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: Curcudel Bogdan Zona: EST , Centru cost: 2260, Purtator: 502;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 20205/7, Cod clasificare: 1.8.10;
- 4). Durata de serviciu corespunzatoare duratei de amortizare: 24
- 5). Data intrarii in serviciu: 2000-7-16 ;
- 6). Data iesirii din serviciu: 2024-7-16 ;
- 7). Valoare de inventar: 41559.63 lei. Estimata justa la 31 12 2016 (Conform Raportului de Reevaluare) ;
- 8). Valoarea amortizata: 41559.63 lei; ✓
- 9). Valoarea ramasa de amortizat: 0 lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: fara valorificare;
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare casare prin HCL UAT Mun. Roman
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din functiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradarii: caracteristici tehnice si performante depasite de cerintele actuale, grad avansat de uzura morala.
- 15). Piese si materiale propuse a fi recuperate [daca se socotesc necesare]: - ;
- 16). Greutatea estimativa a mijlocului fix ramas a fi predat la organele de recuperare a materialelor re folosibile: - kg; material: -

Scoaterea din functiune a mijlocului fix se incadreaza in prevederile Legii 15/1994

Obs. S-au realizat. -> paturi de namol 5 buc.

Responsabil Exploatare /

Ing. Bulai Petru

Gestionar

Ing. Curcudel Bogdan

Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispozitia nr 292 din 09.11.2017	
Numele si prenumele	Semnatura
ing. Campeanu Dan	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Florescu Razvan	
ing. Adel Bulai	

Obs: Sincritat la UAT Roman Adl 24627 din 09.10.2017.

DIRECTOR TEHNIC,

ING. GHEORGHE NECULAE

20205/7

Zona EST

Data întocmirii documentației:

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
Ec. IOAN VLAD ANGHELUTA

NOTA

**Privind identificarea și starea tehnică a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din funcțiune**

- 1). Denumire mijloc fix: Paturi namol uscat
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: Curcudel Bogdan Zona: EST, Centru cost: 2260, Purtator: 502;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 20205/8, Cod clasificare: 1.8.10;
- 4). Durata de serviciu corespunzătoare duratei de amortizare: 24
- 5). Data intrării în serviciu: 2000-7-16 ;
- 6). Data ieșirii din serviciu: 2024-7-16 ;
- 7). Valoare de inventar: 41559.63 lei. Estimată la 31 12 2016 (Conform Raportului de Reevaluare) ;
- 8). Valoarea amortizată: 41559.63 lei; ✓
- 9). Valoarea rămasă de amortizat: 0 lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: fara valorificare;
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare casare prin HCL UAT Mun. Roman
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din funcțiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradării: caracteristici tehnice și performante depășite de cerințele actuale, grad avansat de uzura morală.
- 15). Piese și materiale propuse a fi recuperate [dacă se socotesc necesare]: - ;
- 16). Greutatea estimativă a mijlocului fix rămas a fi predat la organele de recuperare a materialelor refolosibile: - kg; material: -

Scoaterea din funcțiune a mijlocului fix se încadrează în prevederile Legii 15/1994

Obs: S-au realizat → paturi de namol 5 buc.

Responsabil Exploatare /

Ing. Bulai Petru

Gestionar

Ing. Curcudel Bogdan

Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispozitia nr 292 din 09.11.2017	
Numele si prenumele	Semnatura
ing. Campeanu Dan	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Florescu Razvan	
ing. Adel Bulai	

*Obs: Similitudina la UAT Romanu Adr. 24017
din 09.11.2017.*

DIRECTOR/TEHNIC,
ING. GHEORGHE NECULAE

20205/8

Zona EST

Data întocmirii documentației:

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
Ec. IOAN - VLAD ANGHIELUTA

NOTA

**Privind identificarea și starea tehnică a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din funcțiune**

- 1). Denumire mijloc fix: Paturi namol uscat
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: Curcudel Bogdan Zona: EST , Centru cost: 2260, Purtator: 502;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 20205/9, Cod clasificare: 1.8.10;
- 4). Durata de serviciu corespunzătoare duratei de amortizare: 24
- 5). Data intrării în serviciu: 2000-7-16 ;
- 6). Data ieșirii din serviciu: 2024-7-16 ;
- 7). Valoare de inventar: 41559.63 lei. Estimată până la 31 12 2016 (Conform Raportului de Reevaluare) ;
- 8). Valoarea amortizată: 41559.63 lei;
- 9). Valoarea rămasă de amortizat: 0 lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: fara valorificare;
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare casare prin HCL UAT Mun. Roman
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din funcțiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradării: caracteristici tehnice și performante depășite de cerințele actuale, grad avansat de uzura morală.
- 15). Piese și materiale propuse a fi recuperate [dacă se socotesc necesare]: - ;
- 16). Greutatea estimativă a mijlocului fix rămas a fi predat la organele de recuperare a materialelor reutilizabile: - kg; material: -

Scoaterea din funcțiune a mijlocului fix se încadrează în prevederile Legii 15/1994

Obs: s-au reabilitat → paturi de namol o buc.

Responsabil Exploatare /

Ing. Bulai Petru

Gestionar

Ing. Curcudel Bogdan

Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispozitia nr 292 din 09.11.2017	
Numele si prenumele	Semnatura
ing. Campeanu Dan	<i>[Signature]</i>
ing. Tautu Gabriela	<i>[Signature]</i>
ec. Dragusanu Maria - Alina	<i>[Signature]</i>
ing. Florescu Razvan	<i>[Signature]</i>
ing. Adel Bulai	<i>[Signature]</i>

*Obs: Inmanat la UAT Roman Ad. 24614
din 09.10.2017.*

DIRECTOR TEHNIC,
ING. GHEORGHE NECULAE

20205/9

Zona EST

Data intocmirii documentatiei:

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
Ec. IOAN - VLAD ANGHELUTA

NOTA

**Privind identificarea si starea tehnica a mijlocului
fix propus pentru scoaterea din functiune**

- 1). Denumire mijloc fix: Paturi namol uscat
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: Curcudel Bogdan Zona: EST , Centru cost: 2260, Purtator: 502;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 20205/10, Cod clasificare: 1.8.10;
- 4). Durata de serviciu corespunzatoare duratei de amortizare: 24
- 5). Data intrarii in serviciu: 2000-7-16 ;
- 6). Data iesirii din serviciu: 2024-7-16 ;
- 7). Valoare de inventar: 41559.63 lei. Estimata justa la 31 12 2016 (Conform Raportului de Reevaluare) ;
- 8). Valoarea amortizata: 41559.63 lei;
- 9). Valoarea ramasa de amortizat: 0 lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: fara valorificare;
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare casare prin HCL UAT Mun. Roman
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din functiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradarii: caracteristici tehnice si performante depasite de cerintele actuale, grad avansat de uzura morala.
- 15). Piese si materiale propuse a fi recuperate [daca se socotesc necesare]: - ;
- 16). Greutatea estimativa a mijlocului fix ramas a fi predat la organele de recuperare a materialelor re folosibile: - kg; material: -

Scoaterea din functiune a mijlocului fix se incadreaza in prevederile Legii 15/1994

Obs: S-au reabilitat → paturi de marmol 5 buc.

Responsabil Exploatare /

Ing. Bulai Petru

Gestionar

Ing. Curcudel Bogdan

Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispozitia nr 292 din 09.11.2017	
Numele si prenumele	Semnatura
ing. Campeanu Dan	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Florescu Razvan	
ing. Adel Bulai	

*Obs: Inlocuit de UAT Roman Ad. 27617
din 09.10.2017.*

DIRECTOR TEHNIC,

ING. GHEORGHE NECULAE

20205/10