


Zona: EST

Data întocmirii documentației:

 N.R. 285,1.1. STZE din 26.09.2019. **NOTA**

 DIRECTOR GENERAL  
 ANGHELUTA IOAN-VLAD


**Privind identificarea și starea tehnică a mijlocului  
fix propus pentru scoaterea din funcțiune**

- 1). Denumire mijloc fix: POST DE TRANSF.AERIAN PTA 20
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: TAMAS MIHAI, Zona: EST, Centru cost: 2140, Purtator: 112;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 31109, Cod clasificare: 1.7.3.
- 4). Durata de serviciu corespunzătoare duratei de amortizare: 24 ani
- 5). Data intrării în serviciu: 1993-4-30
- 6). Data ieșirii din serviciu: 2017-4-30
- 7). Valoare de inventar: 4053.89 lei;
- 8). Valoarea amortizată 4053.89 lei;
- 9.) Valoarea rămasă de amortizat: 0 lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: -
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare prin HCL de la Municipiul Roman  
Observatii: Simionesti -Captare noua, Cordun, 20/0,4 kV ; 250kVA
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din funcțiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradării: Prezinta grad avansat de uzura, nu mai poate fi reparata, reconditionata sau modificata
- 15). Piese și materiale propuse a fi recuperate [ dacă se socotesc necesare ]: - ;
- 16). Greutatea estimativă a mijlocului fix rămas a fi predat la organele de recuperare a materialelor reutilizabile: —, material:






Scoaterea din funcțiune a mijlocului fix se încadrează în prevederile Legii 15/1994

Responsabil Exploatare,

ing. TAMAS MIHAI

Gestionar,

ing. CURCUDDEL BOGDAN


Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispozitia nr 197 din 09.07.2019	
Numele si prenumele	Semnatura
ing. Voicu Liviu	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Florescu Razvan	
ing. Bulai Adel	

DIRECTOR TEHNIC,  
ING. NECULAE GHEORGHE

Zona: EST

Data întocmirii documentației:

DIRECTOR GENERAL  
ANGHELUTA IOANA VLAD



NR 285.1.2 STZE din 26.09.2019. NOTA

**Privind identificarea și starea tehnică a mijlocului  
fix propus pentru scoaterea din funcțiune**

- 1). Denumire mijloc fix: DEBITMETRU ULTRASUNETE DN 500
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: TAMAS MIHAI, Zona: EST, Centru cost: 2140, Purtator: 112;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 32478, Cod clasificare: 2.2.1.1.3.
- 4). Durata de serviciu corespunzătoare duratei de amortizare: 8 ani
- 5). Data intrării în serviciu: 1997-4-30
- 6). Data ieșirii din serviciu: 2005-4-30
- 7). Valoare de inventar: 181.93 lei;
- 8). Valoarea amortizată 181.93 lei;
- 9). Valoarea rămasă de amortizat: 0 lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: -
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare prin HCL de la Municipiul Roman
- Observatii: (DEM1); Dn500; OUS; U2113/96, Pildești, Cordun
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din funcțiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradării: Prezintă grad avansat de uzură, nu mai poate fi reparată, recondiționată sau modificată
- 15). Piese și materiale propuse a fi recuperate [ dacă se socotesc necesare ]: - ;
- 16). Greutatea estimativă a mijlocului fix rămas a fi predat la organele de recuperare a materialelor reutilizabile: - material:

Scoaterea din funcțiune a mijlocului fix se încadrează în prevederile Legii 15/1994

Responsabil Exploatare,

ing. TAMAS MIHAI

Gestionar,

ing. CURCUBEL BOGDAN

Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispozitia nr 197 din 09.07.2019	
Numele si prenumele	Semnatura
ing. Voicu Liviu	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Florescu Razvan	
ing. Bulai Adel	


DIRECTOR TEHNIC,

ING. NECULAE GHEORGHE

Zona: EST

Data întocmirii documentației:

DIRECTOR GENERAL,  
ANGHELUTA IOAN-VLAD



NR 286 / 1.5572E din 20.09.2019

**NOTA**

**Privind identificarea și starea tehnică a mijlocului  
fix propus pentru scoaterea din funcțiune**

- 1). Denumire mijloc fix: ELECTROPOMPA POES 80\*3/160
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: TAMAS MIHAI, Zona: EST, Centru cost: 2140, Purtator: 112;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 37133, Cod clasificare: 2.1.17.1.1.
- 4). Durata de serviciu corespunzătoare duratei de amortizare: 12 ani
- 5). Data intrării în serviciu: 2005-11-30
- 6). Data ieșirii din serviciu: 2017-11-30
- 7). Valoare de inventar: 1105.78 lei;
- 8). Valoarea amortizată 1105.78 lei;
- 9). Valoarea rămasă de amortizat: 0 lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: -
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare prin HCL de la Municipiul Roman  
Observatii: statia de clorinare; P7,5; Q16; H50, Simionesti-Statia de clorinare, Cordun
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din funcțiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradării: Prezinta grad avansat de uzura, nu mai poate fi reparata, reconditionata sau modificata
- 15). Piese și materiale propuse a fi recuperate [ dacă se socotesc necesare ]: - ;
- 16). Greutatea estimativă a mijlocului fix rămas a fi predat la organele de recuperare a materialelor refolosibile: , material: 40 kg.






Scoaterea din funcțiune a mijlocului fix se încadrează în prevederile Legii 15/1994

Responsabil Exploatare,

ing. TAMAS MIHAI

Gestionar,

ing. CURCUDU BOGDAN


Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispozitia nr 197 din 09.07.2019	
Numele si prenumele	Semnatura
ing. Voicu Liviu	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Florescu Razvan	
ing. Bulai Adel	

DIRECTOR TEHNIC,  
ING. NECULAE GHEORGHE

Zona: EST

Data întocmirii documentației:

DIRECTOR GENERAL,  
ANGHELUTA IOAN - VLAD



NR. 285 / 2.1. ST LE din RG.03.2019 **NOTA**

**Privind identificarea și starea tehnică a mijlocului  
fix propus pentru scoaterea din funcțiune**

- 1). Denumire mijloc fix: Pompa apă brută
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: CURCUEL BOGDAN, Zona: EST, Centru cost: 2260, Purtator: 502;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr. de inventar: 20330/2, Cod clasificare: 2.1.17.1.1.2.
- 4). Durata de serviciu corespunzătoare duratei de amortizare: 6 ani
- 5). Data intrării în serviciu: 2000-7-16
- 6). Data ieșirii din serviciu: 2006-7-16
- 7). Valoare de inventar: 1320.86 lei;
- 8). Valoarea amortizată 1320.86 lei;
- 9). Valoarea rămasă de amortizat: 0 lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: 300 kg
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare prin HCL de la Municipiul Roman  
Observatii: Pompa Grundfos, P80, Q0/2430, H24,8/5,5
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din funcțiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradării: Prezintă grad avansat de uzură, nu mai poate fi reparată, recondiționată sau modificată
- 15). Piese și materiale propuse a fi recuperate [ dacă se socotesc necesare ]: - ;
- 16). Greutatea estimativă a mijlocului fix rămas a fi predat la organele de recuperare a materialelor reutilizabile: 300 kg , material: Fe






Scoaterea din funcțiune a mijlocului fix se încadrează în prevederile Legii 15/1994

Responsabil Exploatare

Ing. BULAI PETRU

Gestionar

ing. CURCUEL BOGDAN

Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispozitia nr 197 din 09.07.2019	
Numele si prenumele	Semnatura
ing. Voicu Liviu	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Florescu Razvan	
ing. Bulai Adel	

DIRECTOR TEHNIC,


ING. NECULAE GHEORGHE

Zona: EST

Data întocmirii documentației:

*NR. 285, 2.2572E din 26.09.2019, NOTA*

DIRECTOR GENERAL  
ANGHELUTA IOAN-VLAD



**Privind identificarea și starea tehnică a mijlocului  
fix propus pentru scoaterea din funcțiune**

- 1). Denumire mijloc fix: Suflanta
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: CURCUEDEL BOGDAN, Zona: EST, Centru cost: 2260, Purtator: 502;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 10728/7, Cod clasificare: 2.1.16.4.3.
- 4). Durata de serviciu corespunzatoare duratei de amortizare: 15 ani
- 5). Data intrarii in serviciu: 2000-6-30
- 6). Data iesirii din serviciu: 2015-6-30
- 7). Valoare de inventar: 2115.68 lei;
- 8). Valoarea amortizata 2115.68 lei;
- 9.) Valoarea ramasa de amortizat: 0 lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: 200 Kg
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare prin HCL de la Municipiul Roman  
Observatii: BLS, P90, 1000bar
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din funcțiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradarii: Prezinta grad avansat de uzura, nu mai poate fi reparata, reconditionata sau modificata
- 15). Piese si materiale propuse a fi recuperate [ daca se socotesc necesare ]: - ; motor electric
- 16). Greutatea estimativa a mijlocului fix ramas a fi predat la organele de recuperare a materialelor refolosibile: 200 Kg, material: Fe

Scoaterea din funcțiune a mijlocului fix se încadrează în prevederile Legii 15/1994

Responsabil Exploatare

Ing. BULAI PETRU

*[Signature]*  
Gestionar

ing. CURCUEDEL BOGDAN

*[Signature]*

Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispozitia nr 197 din 09.07.2019	
Numele si prenumele	Semnatura
ing. Voicu Liviu	<i>[Signature]</i>
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Florescu Razvan	
ing. Bulai Adel	

DIRECTOR TEHNIC,


ING. NECULAE GHEORGHE

Zona: EST

Data întocmirii documentației:

*NR. 285.3.1 ST 2 E din 20.09.2019. NOTA*

DIRECTOR GENERAL,  
ANGHELUTA IOAN VLAD



**Privind identificarea și starea tehnică a mijlocului  
fix propus pentru scoaterea din funcțiune**

- 1). Denumire mijloc fix: COND. OTEL D168 ADUCT. SIMIRODAVA - STRAN ▲
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: MOLDOVAN ADELIN, Zona: EST, Centru cost: 2140, Purtator: 309;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 20401, Cod clasificare: 1.8.6.
- 4). Durata de serviciu corespunzătoare duratei de amortizare: 36 ani
- 5). Data intrării în serviciu: 1968-6-30
- 6). Data ieșirii din serviciu: 2004-6-30
- 7). Valoare de inventar: 26389.04 lei;
- 8). Valoarea amortizată 26389.04 lei;
- 9). Valoarea rămasă de amortizat: 0 lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: -
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare prin HCL de la Municipiul Roman  
Observatii: Conducta din OL Ø 200 - 700 m, Str Smirodava, nu este sub presiune
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din funcțiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradării: Prezinta grad avansat de uzura, nu mai poate fi reparata, reconditionata sau modificata
- 15). Piese și materiale propuse a fi recuperate [ dacă se socotesc necesare ]: - ;
- 16). Greutatea estimativă a mijlocului fix rămas a fi predat la organele de recuperare a materialelor re folosibile: , material:

Scoaterea din funcțiune a mijlocului fix se încadrează în prevederile Legii 15/1994

Responsabil Exploatare,

ing. MOLDOVAN ADELIN

Gestionar,

ing. CURCUDU BOGDAN

Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispozitia nr 197 din 09.07.2019	
Numele și prenumele	Semnatura
ing. Voicu Liviu	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Gheorghiu Viorel	
ing. Bulai Adel	

DIRECTOR TEHNIC,  
ING. NECULAE GHEORGHE

Zona: EST

Data întocmirii documentației:

Nr. 285.3.2.STR/E data 26.09.2019, NOTA

DIRECTOR GENERAL,  
ANGHELUTA IOAN-VLAD



**Privind identificarea și starea tehnică a mijlocului  
fix propus pentru scoaterea din funcțiune**

- 1). Denumire mijloc fix: COND.PUBLICA PT. DISTRIB. APA ORAS\_BDUL. REPUBLICII
  - 2). Alte date de identificare: Gestionar: MOLDOVAN ADELIN, Zona: EST, Centru cost: 2140, Purtator: 302;
  - 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 20402/16, Cod clasificare: 1.8.6.
  - 4). Durata de serviciu corespunzătoare duratei de amortizare: 36 ani
  - 5). Data intrării în serviciu: 1970-8-30
  - 6). Data ieșirii din serviciu: 2006-8-30
  - 7). Valoare de inventar: 14883.42 lei;
  - 8). Valoarea amortizată 14883.42 lei;
  - 9). Valoarea rămasă de amortizat: 0 lei;
  - 10). Greutatea mijlocului fix: -
  - 11). Alte date justificative: Pentru aprobare prin HCL de la Municipiul Roman
- Observatii: Conducta din OL Ø 375 - 180 m, B-dul Republicii, nu este sub presiune
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din funcțiune: - ;
  - 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
  - 14). Cauzele degradării: Prezinta grad avansat de uzura, nu mai poate fi reparata, reconditionata sau modificata
  - 15). Piese și materiale propuse a fi recuperate [ dacă se socotesc necesare ]: - ;
  - 16). Greutatea estimativă a mijlocului fix rămas a fi predat la organele de recuperare a materialelor re folosibile: , material:

Scoaterea din funcțiune a mijlocului fix se încadrează în prevederile Legii 15/1994

Responsabil Exploatare,

ing. MOLDOVAN ADELIN

Gestionar,

ing. CURCUD DEL BOGDAN

Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispozitia nr 197 din 09.07.2019	
Numele și prenumele	Semnatura
ing. Voicu Liviu	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Gheorghiu Viorel	
ing. Bulai Adel	

DIRECTOR TEHNIC,


ING. NECULAE GHEORGHE

Zona: EST

Data întocmirii documentației:

NR. 285.3.3 ST LE din 26.05.2019, NOTA

DIRECTOR GENERAL  
ANGHELUTA IOAN-VLAD



**Privind identificarea și starea tehnică a mijlocului  
fix propus pentru scoaterea din funcțiune**

- 1). Denumire mijloc fix: COND.PUBLICA PT. DISTRIB. APA ORAS\_STR. REVOLUTIEI
- 2). Alte date de identificare: Gestionar: MOLDOVAN ADELIN, Zona: EST, Centru cost: 2140, Purtator: 302;
- 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 20402/149, Cod clasificare: 1.8.6.
- 4). Durata de serviciu corespunzătoare duratei de amortizare: 36 ani
- 5). Data intrării în serviciu: 1970-8-30
- 6). Data ieșirii din serviciu: 2006-8-30
- 7). Valoare de inventar: 7265.78 lei;
- 8). Valoarea amortizată 7265.78 lei;
- 9.) Valoarea rămasă de amortizat: 0 lei;
- 10). Greutatea mijlocului fix: -
- 11). Alte date justificative: Pentru aprobare prin HCL de la Municipiul Roman
- Observatii: Conducta din PEHD Ø 110 - 350 m, Str Revoluției, nu este sub presiune
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din funcțiune: - ;
- 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
- 14). Cauzele degradării: Prezintă grad avansat de uzură, nu mai poate fi reparată, recondiționată sau modificată
- 15). Piese și materiale propuse a fi recuperate [ dacă se socotesc necesare ]: - ;
- 16). Greutatea estimativă a mijlocului fix rămas a fi predat la organele de recuperare a materialelor reutilizabile: , material:

Scoaterea din funcțiune a mijlocului fix se încadrează în prevederile Legii 15/1994

Responsabil Exploatare,

ing. MOLDOVAN ADELIN

Gestionar,

ing. CURCUDU BOGDAN

Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispozitia nr 197 din 09.07.2019	
Numele si prenumele	Semnatura
ing. Voicu Liviu	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Gheorghiu Viorel	
ing. Bulai Adel	

DIRECTOR TEHNIC,

ING. NECULAE GHEORGHE




Zona: EST

Data întocmirii documentației:

NR. 285 / 3.4. ST 26 data 26.09.2019. **NOTA**

DIRECTOR GENERAL  
ANGHELUTA IOAN - VLAD



**Privind identificarea și starea tehnică a mijlocului  
fix propus pentru scoaterea din funcțiune**

- 1). Denumire mijloc fix: COND.PUBLICA PT. DISTRIB. APA ORAS\_BDUL NICOLAE BALCESCU
  - 2). Alte date de identificare: Gestionar: MOLDOVAN ADELIN, Zona: EST, Centru cost: 2140, Purtator: 302;
  - 3). Tip bun: bun de retur, Nr.de inventar: 20402/116, Cod clasificare: 1.8.6.
  - 4). Durata de serviciu corespunzătoare duratei de amortizare: 36 ani
  - 5). Data intrării în serviciu: 1970-8-30
  - 6). Data ieșirii din serviciu: 2006-8-30
  - 7). Valoare de inventar: 12455.63 lei;
  - 8). Valoarea amortizată 12455.63 lei;
  - 9). Valoarea rămasă de amortizat: 0 lei;
  - 10). Greutatea mijlocului fix: -
  - 11). Alte date justificative: Pentru aprobare prin HCL de la Municipiul Roman
- Observatii: Conducta din OL Ø 100 - 600 m, Bdul N. Balcescu, nu este sub presiune
- 12). Parti componente ale mijlocului fix, existente la data propunerii pentru scoaterea din funcțiune: - ;
  - 13). Lipsuri de piese, accesorii, parti componente: - ;
  - 14). Cauzele degradării: Prezinta grad avansat de uzura, nu mai poate fi reparata, reconditionata sau modificata
  - 15). Piese și materiale propuse a fi recuperate [ dacă se socotesc necesare ]: - ;
  - 16). Greutatea estimativă a mijlocului fix rămas a fi predat la organele de recuperare a materialelor reutilizabile: , material:

Scoaterea din funcțiune a mijlocului fix se încadrează în prevederile Legii 15/1994

Responsabil Exploatare,

ing. MOLDOVAN ADELIN

Gestionar,

ing. CURCULEL BOGDAN

Comisia de constatare a starii tehnice	
Dispozitia nr 197 din 09.07.2019	
Numele si prenumele	Semnatura
ing. Voicu Liviu	
ing. Tautu Gabriela	
ec. Dragusanu Maria - Alina	
ing. Gheorghiu Viorel	
ing. Bulai Adel	

DIRECTOR TEHNIC,

ING. NECULAE GHEORGHE